

171512343422



# 检

# 测

# 报

# 告

项目名称：  
委托单位：  
受托单位：  
报告日期：

废气检测

山东 富伦钢铁有限公司

山东 富伦钢铁有限公司

2022年9月30日

山东唯一环境科技有限公司



2022084

编号：WYHJ202209131

正本

报告

采样管、8 组酚  
采样管、4 个  
(4×2)、

煤

活性炭吸附

检出限

0.01  
mg/m<sup>3</sup>

0.25  
mg/m<sup>3</sup>

0.3 mg/m<sup>3</sup>

0.004  
mg/m<sup>3</sup>

CHINA  
131  
570

列

检出限

07 mg/m <sup>3</sup>			/	9 mg/m <sup>3</sup>	10 (无量纲)	排放速率 (kg/h)	0.027	0.26	0.30	0.28	/	/	/
----------------------	--	--	---	---------------------	----------	-------------	-------	------	------	------	---	---	---

不持  
测  
1707

# 检测报告

报告编号: WYH1202209131

共4页 第3页

检测目的	委托检测	样品编号	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	标气流量 (m <sup>3</sup> /h)	排放率 (kg/h)
颗粒物	/	FQ20220906-1(8)	未检出	221220	1.1 × 10 <sup>-3</sup>
		FQ20220906-1(9)	0.005	222369	1.1 × 10 <sup>-3</sup>
		FQ20220906-1(10)	0.008	270937	2.17 × 10 <sup>-3</sup>
		FQ20220906-1(11)	0.046	221220	0.10
		FQ20220906-1(12)	0.043	222369	0.096
		FQ20220906-1(13)	0.048	270937	0.13
		FQ20220906-1(14)	未检出	221220	/
		FQ20220906-1(15)	未检出	222369	/
		FQ20220906-1(16)	未检出	270937	/
		FQ20220906-2(1)	0.011	22648	2.49 × 10 <sup>-3</sup>
		FQ20220906-2(2)	0.077	22648	0.017
		FQ20220906-2(3)	0.069	22819	0.016
		FQ20220906-2(4)	0.085	22940	0.019
		FQ20220906-2(5)	未检出	22648	/
		FQ20220906-2(6)	未检出	22819	/
		FQ20220906-2(7)	未检出	22940	/
FQ20220906-2(8)	0.0033	22648	/		
FQ20220906-2(9)	0.0023	22819	/		
FQ20220906-2(10)	0.0048	22940	/		
FQ20220906-2(11)	0.0080	22648	0.018		
FQ20220906-2(12)	0.0054	22819	0.015		
FQ20220906-2(13)	0.0079	22940	0.018		

# 废气检测报告

WYHJ202209131

报告编号:

共4页 第4页

委托单位		山东富伦钢铁有限公司		检测目的	
采样日期	2022.09.06	采样点位	焦化污水处理排气筒(宝鼎 DA031)	检测项目	臭气浓度
检测结果		检测结果不予评价		样品编号	FQ20220906-2(14)
检测结论		检测结果不予评价		检测结果	72 (无量纲)



以下空白

报告编号:

李佳鹏

串

核:

孙平

签

发:

李传军

# 检测报告说明

若无本单位检测专用章及骑缝章、**MA**标记无效。

告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

告须填写清楚，涂改无效。

测委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五

位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受受理

委托单位自行采集的样品，本单位的样品，不受受理

样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受受理

报告未经同意，不得用于广告宣传。

委同意，不得部分复制本报告。

271100

0531-76260279

0531-76260279

山东省济南市莱芜区大桥北路斗首

