

废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2020 年第 Z636 号

委托单位	九羊集团有限公司		
采样日期	2020 年 11 月 15 日	检测目的	委托日期
	2020 年 11 月 19 日		2020 年 11 月 15 日
	2020 年 11 月 30 日		2020 年 11 月 15 日
	2020 年 12 月 5 日		2020 年 11 月 15 日
样品类别	有组织废气		
设备特征	设备名称：翻转运站	样品状态描述	3 个月
	排气筒高度：1.80m	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度
	运行负荷：90%		
	设备名称：下料仓	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度
	排气筒高度：2.20m	运行负荷：100%	
	设备名称：石灰窑上料	污染物处理设施：滤筒除尘器	排气筒高度
	排气筒高度：0.50m	运行负荷：100%	
	设备名称：石灰窑上料	污染物处理设施：滤筒除尘器	排气筒高度
	排气筒高度：0.50m	运行负荷：100%	
	设备名称：石灰窑上料	污染物处理设施：滤筒除尘器	排气筒高度
	排气筒高度：0.50m	运行负荷：100%	
	设备名称：料转运	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度
排气筒高度：0.60m	运行负荷：80%		
设备名称：灰磨转运	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度	
排气筒高度：1.20m	运行负荷：80%		
设备名称：窑炉槽上	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度	
排气筒高度：2.70m	运行负荷：85%		
设备名称：窑炉槽上	污染物处理设施：布袋除尘器	排气筒高度	
排气筒高度：2.70m	运行负荷：85%		
检测项目	方法依据		
	颗粒物	GB 3095-2012	
检测项目及仪器	仪器名称及型号	管理编号	
	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪	LH-K-63	
	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪	LH-K-77	
	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪	LH-K-78	
	Quintix65-1CN 电子天平	LH-K-68	

废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2020 年第 Z636 号

委托单位	山东九羊集团有限公司			检测目的	
	采样日期	采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)
检测结果	2020.11.15	炼钢转运站除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201115-1(1)	3.7
				FQ20201115-1(2)	3.4
				FQ20201115-1(3)	3.1
	2020.11.19	地下料仓除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201119-6(1)	2.2
				FQ20201119-6(2)	2.5
				FQ20201119-6(3)	2.7
	2020.11.30	1#石灰窑上料除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201130-4(1)	2.1
				FQ20201130-4(2)	2.2
				FQ20201130-4(3)	2.0
		2#石灰窑上料除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201130-5(1)	2.4
				FQ20201130-5(2)	2.1
				FQ20201130-5(3)	2.3
		3#石灰窑上料除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201130-6(1)	1.8
				FQ20201130-6(2)	1.7
				FQ20201130-6(3)	2.2
	2020.12.05	燃料转运除尘后排气筒	颗粒物	FQ20201205-1(1)	3.0
				FQ20201205-1(2)	2.8
				FQ20201205-1(3)	2.4
石灰磨转运除尘后排气筒		颗粒物	FQ20201205-2(1)	1.8	
			FQ20201205-2(2)	2.2	
			FQ20201205-2(3)	1.8	

第 3 页 共

委托检测

流量 (m ³ /h)	排
0	
7	
2	
06	
36	
28	
30	
1	
07	
00	
71	
58	
59	
57	
46	
2	
2	
1	
59	
31	
11	

编号: 莱环科(检)字 2020 年第 Z636 号

废气检测报告

委托单位

山东九羊集团有限公司

检测目的

检测结果

检测结果

以下空

报告

编写

编写

日期

山东九羊集团有限公司		检测目的		
采样日期	采样点位	检测项目	样品编号	实测 (m)
2020.12.05	4#高炉槽上 除尘后排气 筒	颗粒物	FQ20201205-3(1)	
			FQ20201205-3(2)	
			FQ20201205-3(3)	
	5#高炉槽上 除尘后排气 筒	颗粒物	FQ20201205-4(1)	
			FQ20201205-4(2)	
			FQ20201205-4(3)	2.0


检测结果不予评价

编写 李佳鹏 审核 李佳军

日期 2020.12.23 审核日期 2020.12.23



检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不予受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不予受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地址：济南市莱芜区龙潭东大街世纪华联超市三楼

邮编：271100

电话：0531-76260279

传真：0531-76260279